


Kit de montage pour commutateur Ethernet

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



Le kit de montage est installé dans les boîtiers USF 0000 A ou PSS 0002 A et peut accueillir jusqu'à 2 commutateurs Ethernet ou convertisseurs de supports.

Composants inclus

Qté	Composant
1	Attache pour commutateur Ethernet [convertisseur de supports]
1	Ensemble de câbles pour connexion : convertisseur de supports/commutateur BCM
2	Ensemble de câbles pour connexion à la terre du convertisseur de supports
2	Ensemble de câbles pour connexion à la terre du commutateur
1	Jeu de vis : M4 x 5 (4x), M3 x 6 (1x)

Informations de commande

Kit de montage pour commutateur Ethernet

kit de montage pour installer le commutateur Ethernet ou le convertisseur de supports dans les boîtiers USF 0000 A ou PSS 0002 A.

Numéro de commande **FPM-5000-KES**

Commutateur Ethernet MM

Numéro de commande **BPA-ESWEX-RSR20**

Convertisseur de supports MM

Numéro de commande **EL1141-10B-BH**

Convertisseur de supports SM

Numéro de commande **EL1141-B0B-BH**